

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 29. 4. 2024
Č. j.: KHSPL 10479/23/24/28/2024
Vyřizuje: Ing. Petra Weberová

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dne 17. 4. 2024 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) přijala Vaši žádost (zaevidovanou pod č. j.: KHSPL 10479/2024) o podání další informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí upřesňujících informací a dokumentů k rekonstrukci domova mládeže při SOU elektrotechnickém v Plzni na adrese Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. V této, v pořadí již třetí žádosti, chcete poskytnout dva dokumenty v držení KHS a informace k rekonstrukci kuchyňek a výsledky měření.

Vaši žádosti o poskytnutí dokumentu „vyjádření k ohlášení prací s azbestem – Stavební úpravy pavilonu 8, ul. Vejprnická č.p. 1027/40a Plzeň“ ze dne 11. 12. 2023 vedeného pod č.j.: KHSPL 30430/24/2023 se vyhovuje. Stejně tak činíme i v případě poskytnutí ohlášení firmy MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. „Hlášení o provádění prací s azbestem dle vyhl. MZd. č. 432/2003 Sb., § 5 a § 41, odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb.“ ze dne 22. 11. 2023. Oba dokumenty tvoří přílohu tohoto dopisu (anonymizovány byly některé citlivé údaje v nich uvedené).

K průběhu prací na vzduchotechnice v kuchyňkách a případnému výskytu azbestu v těchto prostorech Vám sdělujeme, že nebezpečný materiál s obsahem azbestu se nacházel pouze ve střední části obvodového pláště budovy. Při rekonstrukci VZT rozvodů již nebyl žádný nebezpečný materiál detekován.

Jak Vám bylo sděleno dopisem č.j.: KHSPL 4666/23/28/2024 ze dne 29. 2. 2024 měření objednáva investor stavby (Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň). KHS není znám přesný termín druhého měření. Pro sdělení termínu měření a jeho výsledků Vás proto opět odkazují přímo na investora stavby. Dle posledních informací, které má KHS k dispozici jsou aktuálně dokončovány práce související s protipožárními opatřeními a dozdiváním schodišť. Tyto stavební práce již nesouvisí s nebezpečnými materiály, ale mají za následek zvýšenou prašnost. Proto je v budově domova mládeže prováděn častější pravidelný úklid a je možné, že konečné měření proběhne až po dokončení veškerých stavebních prací.

S pozdravem

Mgr. Michal Bartoš
ředitel
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni